

Отчет о выполнении работ по текущему ремонту за 2023 г.

В доме: п. Щеглово, д. 88
 По услугам: 1 услуга: Текущий ремонт
 Виды работ: все

Прямые затраты: 41 405,12
 а) зарплата рабочих: 24 034,87
 б) эксплуатация машин: 4 238,46
 в т. ч. зарплата: 2 359,42
 в) стоимость материалов: 13 131,79

Накладные расходы: 5 278,86
Сметная прибыль: 3 959,14
Всего без НДС: 72 224,34
НДС: Без НДС
Всего: 72 224,34

Составлен(а) в уровне цен на: отчет включает более одного месяца.

Всего по акту: *Семьдесят две тысячи двести двадцать четыре рубля 34 копейки*



№	Код расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Чел.-часы, цена мат.	Прямые затраты			Накладные расходы	Сметная прибыль	Всего, руб.	
						з/пл рабочих	экс. машин	материалы				
Итого по всем:												
Текущий ремонт					15,601	65,99	24 034,87	4 238,46	13 131,79	5 278,86	3 959,14	72 224,34
1	ТЕРэ4.01-05-03-001	Снятие наличников		15,601	65,99	24 034,87	4 238,46	13 131,79	5 278,86	3 959,14	72 224,34	
2	ТЕРэ4.01-05-08-001	Смена дверных приборов петли (пар. 1, смазка; чердак)	10 м	0,4	0,17	61,16				12,23	9,17	82,56
		00-00001276 Петля гаражная	10 шт	0,3	2,99	1 167,42		218,10	233,49	175,11	1 794,12	
3	ТЕРэ4.01-05-08-008	Смена дверных приборов доводчиков (смена, ремонт)	шт	2	109,05			218,10				
4	ТЕРэ4.01-05-08-008	Регулировка дверных приборов доводчиков	10 шт	0,7	1,33	586,45			117,29	87,97	791,71	
5	ТЕРэ4.01-05-16-001	Ремонт дверных коробок в каменных стенах выправка, укрепление, пристройка четвертей	10 шт	0,1	0,19	83,78			16,76	12,57	113,11	
		00-00000144 Перчатки трикотажные ПВХ-покрытие	10 шт	0,4	4,74	1 850,36		121,58	370,07	277,55	2 619,56	
6	ТЕРэ4.01-05-18-001	00-00000692 Диск отрезной по металлу	пар	1	19,58			19,58				
		Установка и крепление наличников	шт	1	102,00			102,00				
7	ТЕРэ4.01-05-19-001	Смена створки оконного блока из ПВХ профилей поворотной (откидной, поворотной-откидной) (ремонт)	10 м	0,4	0,36	134,85	4,06		27,38	20,53	186,82	
			10 шт	0,4	2,83	1 106,47	40,59		225,36	169,02	1 541,44	
8	ТЕРэ4.01-07-03-004	Смена отливов (отметов) водосточных труб (ремонт, закрепление)	10 шт	1	5,31	2 074,63	10,14		415,94	311,96	2 812,67	
9	ТЕРэ4.01-07-20-003	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали мастикой (от протек.)	м	2	0,24	85,84		736,04	17,17	12,88	851,93	
		00-00000144 Перчатки трикотажные ПВХ-покрытие	пар	1	19,58			19,58				
10	ГЭСНм08-03-575-01	00-00000397 Мастика битумная для ремонта кровель	кг	3	238,82			716,46				
11	ГЭСНм08-03-575-01	Установка датчика движения (прим. прибор или аппарат)	шт	3	3,09	1 154,02			230,80	173,10	1 557,92	
		00-00000732 Светильник светодиодный 8 Вт с датчиком движения	шт	3	0,93	346,21		3 535,92	69,24	51,93	4 003,30	
12	ГЭСН10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (чердак ремонт)	шт	3	1 178,64			3 535,92				
		00-00000899 Гвозди без покрытия 3,5х90	100 м2	0,015	2,10	670,23	298,51	7,98	156,11	117,08	1 249,91	
13	ТЕРэ4.01-15-10-002	Смена светильников РКУ (ремонт)	кг	0,1	79,80			7,98				
14	ТЕРэ4.01-16-03-001	Смена светильников РКУ	10 шт	0,1	0,84	328,19			65,64	49,23	443,06	
		Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением	10 м	0,2	0,15	54,88	14,21		12,40	9,30	90,79	
15	ГЭСНр56-01-012-08	Смена дверных приборов: личинки (прим.)	100 шт	0,03	0,82	263,76		2 129,46	52,75	39,56	2 485,53	
16	ГЭСН08-01-003-07	00-00000721 Цилиндровый механизм 80 мм	шт	3	709,82			2 129,46				
		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (балкон)	100 м2	0,04	0,98	349,69	19,58		70,66	53,00	492,93	

17	ГЭСН27-09-020-01	Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) 00-00000746 Искусственная дорожная неровность	м2 шт	1,8 1	19,44 3 290,00	7 048,74	3 542,32	3 290,00 3 290,00	1 830,77	1 373,08	17 084,91
18	ГЭСН29-01-220-01	Затирка бетонных поверхностей (наклейка ленты) 00-00000550 Лента противоскользящая самоклеющаяся 25x6000 мм	100 м2 шт	0,01 2	0,30 410,63	98,14	1,73	821,26	19,63	14,72	955,48
19	ГЭСН46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (ремонт пандуса 3п)	т металлокон струкций	0,09	7,62	2 640,37	71,99	821,26	532,32	399,24	3 643,92
20	ГЭСН46-05-008-03	Демонтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (ремонт пандуса 3п)	т металлокон струкций	0,09	4,57	1 584,22	43,20		319,39	239,54	2 186,35
21	ГЭСНр63-01-003-03	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по замаске при площади стекол свыше 0,5 до 1,0 м2 00-00001282 Стекло 1000x900	100 м2 шт	0,009 1	0,95 2 064,00	328,29	2,90	2 064,00	65,97	49,47	2 510,63
22	ГЭСНр65-01-006-21	Смена: водомеров диаметром до 65 мм (установка в правильное положение)	100 шт	0,02	4,69	1 606,99	20,19	2 064,00	322,99	242,25	2 192,42
23	ГЭСНр67-01-005-02	Ремонт светильников (прим.) 00-00000666 Лампа светодиодная 7 Вт E27	100 шт шт	0,05 3	0,70 69,15	223,82		207,45	44,76	33,57	509,60
24	ГЭСНр69-01-016-01	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см	100 м2	0,01	0,65	186,36	169,04	207,45	49,74	37,31	442,45
25	ДП21	Ремонт инвентаря/бензоинструмента	шт	0,125							985,30
26	ДП22	Ремонтно-восстановительные работы ИТП	шт	1							5 772,00
27	ДП23	Установка дорожного знака	шт	0,25							2 773,46
28	ДП41	Контейнерная площадка: установка, ремонт	1 шт	0,062							12 050,46

Главный инженер  С.В. Изофатов